

Veszélyt jelent pár Sony akkumulátor

Írta: NightDragon

2006. november 17. péntek, 16:48

Egy Fujitsu laptop tulajdonosa kisebb égési sérüléseket szerzett a leadni kívánt laptopjától. Az akkumulátor túlmelegedett. Ez többnyire csak hirtelen leállást jelenthet, de egy-két laptop szikrázhat, esetleg kigyulladhat. A Fujitsu pénteken jelentette be, hogy egy vásárlójuk égési sérüléseket szenvedett el, mikor be akarta adni laptopját. A beszámoló szerint a laptop túlmelegedett, szikrákat hányt melyek sérülést okoztak a tulajdonos karján. Ez a gyártót arra ösztönözte, hogy vizsgálatokat folytassanak le. A Sony nemrég bocsánatot kért a malorökért, amelyeket mostanában követtek el. Ezzel viszont nem feledteti, hogy a világ összes nagyobb gyártója kénytelen volt visszahívásokat intézni.